## ダイワ電動リール 修理料金 目安表

## ダイワ電動リール全般

2025年10月現在

症状	考えられる不具合箇所	修理概算金額(稅込)【作業手数制	料】含む	備考
回転しない・回転が重い・回転時 <i>の</i> 異音	ピニオン、ドライブギア部	7,000~12,000円	【3,850円】	スプールの交換が必要なケースもあります
	レベルワインド部・アイドルギア部	7,000~12,000円	【4,400円】	
	モーターギア部	8,800~11,000円	【4,400円】	摩耗や腐食等でフレーム交換が必要なケースもあります
	スプール部	9,700~25,700円	【4,400円】	
負荷がかかると異音がして空回りする	ピニオン、スプールギア部	13,000~20,000円	【4,400円】	
	シャフト、スプールピン(100~200番手)	5,700~6,000円	【4,400円】	
	クラッチ部	4,400~22,000円	【4,400円】	変形等でフレームやサイドプレート交換が必要なケースもあります
クラッチが切れない	モーター部(電動クラッチ)	14,100~32,000円	【4,950円】	
	ICモジュール(電動クラッチ)	51,200~52,800円	【4,950円】	機種により部品代が大きく異なります
レベルワインドが動かない	レベルワインド部・アイドルギア部	7,000~12,000円	【4,400円】	
モーターが動かない	モーター	12,600~22,000円	【4,950円】	錆等でフレームの交換が必要なケースもあります
モーターが到かない	ICモジュール	26,400~52,800円	【4,950円】	機種により部品代が大きく異なります
電動巻き上げが遅い	モーター	12,600~22,000円	【4,950円】	
液晶表示が出ない・文字欠けする				
電源が入らない	ICモジュール	26,400~52,800円	【4,950円】	機種により部品代が大きく異なります
カウンターが動かない				
外装部品の傷・破損・変形による交換	ハンドル	8,300~14,000円	【2,750円】	シーボーグ200J-SJは23,320円となります
	リール正面(フィンガーガード)	3,800~7,700円 【2,750~3,850円】		
	ハンドル側プレート	11,000~14,300円	【3,850円】	
	ハンドル反対側プレート	11,700~15,400円	【4,400円】	
	ICカウンターカバー(液晶・ボタン周囲のカバー)	7,500~11,000円	【4,400円】	
	ICモジュール(ICパネル、LSプレート一体機種)	26,400~51,200円	【4,950円】	機種により部品代が大きく異なります
	フレーム	14,000~21,100円	【6,050円】	
ドラグが効かない・弱い	ドラグ部	4,510~10,800円	【3,850円】	

オーバーホール	手数料(稅込)一律6,050円+交換部品代	オーバーホールにつきましては以前、S(スタンダード)コース、P(プライム)コース、おまかせコースの		
7 3AH (1662) 1		3種類あったコースを統合し、選択制の無い「オーバーホール」のみとなります		

症状	考えられる不具合箇所	修理概算金額(稅込)【作	業手数料】含む	症状	考えられる不具合箇所	修理概算金額(稅込)【作業	手数料】含む
回転しない・回転が重い・回転時 の異音	ドライブギア部	18,040~38,610円	【11,000円】	の田立	ピニオン、ドライブギア部	26,730円	【13,200円】
	レベルワインド部・アイドルギア部	18,370~38,390円	【13,200円】		レベルワインド部・アイドルギア部	16,720~26,730円	【13,200円】
	モーターギア部	23,870~62,920円	【13,200円】		モーターギア部	18,150~44,000円	【13,200円】
	スプール部	17,820~118,470円	【13,200円】		スプール部	14,740~97,900円	【13,200円】
レベルワインドが動かない	レベルワインド部・アイドルギア部	18,370~38,390円	【13,200円】	クラッチが切れない	クラッチ部	11,990~50,820円	【11,000円】
モーターが動かない	モーター	24,750円	【13,200円】	レベルワインドが動かない	レベルワインド部・アイドルギア部	16,270~26,070円	【13,200円】
モーターが動かない	ICモジュール・パワーモジュール	101,200~157,300円	【13,200円】	モーターが動かない	モーター	38,500円	【13,200円】
電動巻き上げが遅い	モーター	24,750円	【13,200円】		ICモジュール	88,000円	【13,200円】
液晶表示が出ない・文字欠けする				電動巻き上げが遅い	モーター	38,500円	【13,200円】
電源が入らない	ICモジュール	101,200円	【13,200円】	液晶表示が出ない・文字欠けする			
カウンターが動かない				電源が入らない	ICモジュール	88,000円	【13,200円】
外装部品の傷・破損・変形による 交換	ハンドル	14,520円	【6,050円】	カウンターが動かない			
	ハンドル側プレート	47,520~88,110円	【13,200円】	外装部品の傷・破損・変形による 交換	ハンドル	14,630円	【6,050円】
	ハンドル反対側プレート	34,540円	【13,200円】		リール正面(フィンガーガード)	15,400~17,050円	【11,000円】
	ICモジュール・パワーモジュール	101,200~157,300円	【13,200円】		ハンドル側プレート	21,780円	【13,200円】
	フレーム	27,500~118,470円	【13,200円】		ハンドル反対側プレート	25,850円	【13,200円】
ドラグが効かない・弱い	ドラグワッシャー	25,300円	【13,200円】		ICパネル部	20,900円	【13,200円】
	レバードラグ	16,940~36,740円	【13,200円】		フレーム	22,550~43,780円	【13,200円】
レセプタクル変形	レセプタクル	12,870~15,510円	【11,000円】	ドラグが効かない・弱い	ドラグワッシャー	20,130円	【13,200円】

オーバーホール	
(マリンパワー、シーボーグ	手数料(税込)一律24,200円+交換部品代
G1800M-RJ)	

## <注意事項>

※修理品をお預けの際は、必ず上限金額のご記入をお願いいたします。ご記入がない場合、商品の希望小売価格の半額を超えない範囲でのみ作業を行います。 また、必ず上限金額を超える場合「見積もり」か「修理せずに返却」かを選択ください。選択が無い場合は一度、そのままの状態でご返却させていただきます。

- ※お見積りのご依頼、または「上限金額を超える場合、見積り希望」の際はお見積りを発行させていただきますが、 修理をキャンセルされた場合はお見積り診断料と致しまして1,100円をご負担いただきます。
- ※概算金額は、実際の金額と異なる場合がございます。
- ※修理概算金額は【】内の作業手数料を含んだ金額となっております。
- ※手数料及び部品価格は予告無く改定されることがございます。予めご了承ください。

